

BANGPA-IN CONCRETE PILE CO., LTD.
เลขที่ 61/1 หมู่ 9 ถนนสายเอเชีย
ตำบลเชียงรากน้อย
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
Thailand

โทรศัพท์: 035-745-941-8
โทรสาร: 035-745-945

หมายเลขใบสั่ง 2603238

ใบสั่งซื้อ

หน้า: 1 of 2

ผู้ขาย: บริษัท ไทยโรโบติกส์เอนเตอร์ไพร์ จำกัด 20/9 Moo 16, T.Lamlukka, A.Lamlukka, 12150 Thailand โทรศัพท์: โทร	จัดส่งไปยัง: BANGPA-IN CONCRETE PILE CO., LTD. เลขที่ 61/1 หมู่ 9 ถนนสายเอเชีย ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 Thailand	
จัดส่งผ่านทาง: รถ Supplier	วันที่สั่ง: 06/04/2026	เงื่อนไข: เครดิต 30 วัน
ชำระค่าขนส่ง: No		หมายเลขการขายต่อ: 0145533000347

ไลน์	หมายเลขชิ้นส่วน/การแก้ไข/คำอธิบาย	ปริมาณการสั่ง	ราคาต่อหน่วย	ราคาที่เพิ่มขึ้น
1	6MT1001 งานเข้า ตรวจสอบ เครื่อง MEP CS440 2M :S/N 911028	1.000 JOB งานเหมา	31,500.00/1	31,500.00
-ความต้องการวัสดุการจัดส่ง-				
	วัสดุ	วันครบกำหนด	จำนวน	ภาษี
	1	06/04/2026	1.000 JOB	Yes

ใช้งานกับเครื่องตัดเหล็ก CS440 ที่ Segment เนื่องจาก เครื่องเปิด ไม่ติด หัวตัดทำงานผิดปกติ อาการปิดเครื่องแล้ว
เบรคเกอร์ทริป

BANGPA-IN CONCRETE PILE CO., LTD.
เลขที่ 61/1 หมู่ 9 ถนนสายเอเชีย
ตำบลเชียงรากน้อย
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
Thailand

โทรศัพท์: 035-745-941-8
โทรสาร: 035-745-945

หมายเลขใบสั่ง 2603238

ใบสั่งซื้อ

หน้า: 2 of 2

ไลน์	หมายเลขชิ้นส่วน/การแก้ไข/คำอธิบาย	ปริมาณการสั่ง	ราคาต่อหน่วย	ราคาที่เพิ่มขึ้น
2	6MT1001 Transportation 2500Bath/ROUND	4.000TRAN เที่ยว	2,500.00/1	10,000.00

-ความต้องการวัสดุการจัดส่ง-

วัสดุ	วันครบกำหนด	จำนวน	ภาษี
1	06/04/2026	4.000 TRAN	Yes

41860/2

- ค่าบริการเบ็ดเตล็ดสำหรับคำสั่ง -

คำอธิบาย	จำนวนเงิน	ภาษี
ส่วนลดท้ายบิลในประเทศ	-5,000.00	Yes
	<u>-5,000.00</u>	

- ภาษี -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	จำนวนที่ต้องเสียภาษี	เปอร์เซ็นต์	จำนวนภาษี
VT07	36,500.00	7.00	2,555.00

ผู้ซื้อ: จัดซื้อกลาง ชื่อได้ทุก Part

ผู้อนุมัติ:

Date: 06/04/2026

POForm:001:00

ไลน์รวมย่อย:	41,500.00
ค่าบริการเบ็ดเตล็ดรวมย่อย:	-5,000.00
ยอดรวมย่อยภาษี:	2,555.00
รวมทั้งหมด:	39,055.00 ฿

FA-PO-002 ฉบับที่ 3

To : BANGPA-IN CONCRETE PILE CO.,LTD.	Quote no. :SVQTK2603001	Date : Mar 25, 2026
Attn. : K. Somkrisada (น.เคย์)	Sales : Teerapat Klayphan Mobile : (66) 8-9237-7237 email : teerapat@platingtra.com	Tel. : (66) 2-150-7988 to 89 Fax. : (66) 2-150-7990
CC :	WeChat :	<i>Group of Company</i>
:	WhatsApp :	Aurora Constech (subsidiary, for South of Southeast Asia)
	LINE ID :	TR Services (After Sales Service for Southeast Asia)

We are pleased to quote as following ;

Quotation

Item	Description	Model	Brand	Qty	Unit	Unit Price (THB)	Amount (THB)
1	งานเข้า ตรวจสอบ เครื่อง MEP CS440 2M ; S/N 911028 (2014) หัดคิดใช้งานไม่ได้ 1.1 เครื่องเปิดไม่ติด 1.2 หัดคิดทำงานผิดปกติ 1.3 อาการปิดเครื่องแล้วเบรกเกอร์ทริป *** แก้ไขเสร็จสิ้น 24/03/26 จากการเข้าแก้ไขทั้งหมด 4 ครั้ง			1	Job	31,500.00	31,500.00
2	Transportation 2,500Bath / ROUND			4	Round	2,500.00	10,000.00
3	ส่วนลด **			1	Job	- 5,000.00	- 5,000.00
รายละเอียดการแก้ไข							
ครั้งที่ 1 (17 Mar 26)							
รับแจ้งเกี่ยวกับเครื่อง CS440 2M ตั้งงานหัดคิดหมุนได้ทางเดียว และสภาพสายมีหนูกัด เมื่อเข้ามาตรวจสอบพบว่า ได้มีการแก้ไขเชื่อมต่อสายที่หนูกัดแล้ว และวัดค่าcontinuity ก็ดีถึงกั้นตามปกติแล้ว แต่ตรวจพบอีก 2 ปัญหาคือ 1.เมื่อเปิดสวิตซ์เปิด หน้าจอก็จะเปิดขึ้นมาและเมื่อจะเข้าสู่หน้าหลัก หน้าจอจะshutdown ทันที และ 2.เมื่อเปิดสวิตซ์ปิด เบรกเกอร์ด้านหลังทริป จึงทำการตรวจสอบ แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ นัดเข้าตรวจสอบอีกครั้งวันที่ 19 mar 26							
ครั้งที่ 2 (19 Mar 26)							
เข้ามาตรวจสอบอาการค่อตาม circuit diagram ไปตรวจสอบจากคั่นทางถึงปลายทางของสายไฟ 24vdc ทั้งหมด ทำให้สามารถเปิดเครื่องเปิดหน้าจอขึ้นมาได้ แต่ยังไม่สามารถควบคุมการทำงานได้ เนื่องจากคัตที่ Safety Relay ไม่สั่งงานปลดระบบให้							
ครั้งที่ 3 (20 Mar 26)							
เข้ามาตรวจสอบ Safety Relay และตัวที่ส่งผลรวมกัน ยังไม่สามารถแก้ไขได้ จึงจำเป็นต้องหาแบบวงจรภายในของอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบแบบละเอียด เนื่องจากต้องการ confirm ใ้ว่าเป็นที่อุปกรณ์เสียหรือไม่ ดังนั้น จึงจะนัดวันเข้าตรวจสอบอีกครั้ง							
ครั้งที่ 4 (24 Mar 26)							
จากที่ได้ตรวจสอบและมาตรวจสอบหน้างาน พบว่าเป็นที่ตัว Safety Relay มีปัญหา จึงได้ทำการ Bypass ให้เครื่องสามารถควบคุมได้ไปก่อน ระหว่างรอเปลี่ยน อุปกรณ์ Safety Relay ใหม่ จากนั้นตรวจสอบปัญหาหัดคิดพบว่า Relay 24Vdc ของตัวสั่งหัดคิดมีปัญหา เบื้องต้นได้นำ Relay 24Vdc จากชุดเคลื่อนที่หัดคิด มาใช้แทน เพื่อให้ทำงานคัต ได้ไปก่อนระหว่างรอส่งซื้อเปลี่ยน และปัญหาปิดเครื่องและเบรกเกอร์ทริป ตรวจสอบพบ Time Delay Relay ชั่วครู่ 1 ตัว ในส่วนนี้ จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนอาการจึงจะหายไป							
สรุปผลและรายการเสนอราคาอุปกรณ์							
1.1 เครื่องเปิดไม่ติด เกิดจาก Safety Relay มีปัญหา จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ 1 EA							
1.2 หัดคิดทำงานผิดปกติ เกิดจาก Relay 24vdc มีปัญหา จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ 4 EA							
1.3 อาการปิดเครื่องแล้วเบรกเกอร์ทริป Time Delay Relay มีปัญหา จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ 1 EA							
ราคาอุปกรณ์ ทางแผนก Sales จะเสนอราคาเข้ามาครับ							
Total Price							36,500.00
7% VAT							2,555.00
Net Price							39,055.00

งานซื้อของไม่สามารถหัก3%ได้ สามารถหัก3% ได้เฉพาะงานคัตตั้งเนื่องจากเป็นงานจ้างทำ

Remark

Others :

Validity :

Term of Delivery

door-to-door

Term of Payment

30 Day.

Teerapat K.

Sales : Teerapat Klayphan

Thai Robotics and Automation Co.,Ltd.

Date : 25-Mar-26

Delivery Time

ระยะเวลา 1 วัน

Manager Jaturong Pongsue

Thai Robotics and Automation Co.,Ltd.

Date : 25-Mar-26

Delivery by



Customer Acceptance

Name ()

Date :